53**5**

RELATORIO FOTOGRAFICO - LOCALIDADE DE ARAUJO -AURORA-CE

1. CAPTAÇÃO - POÇO EXISTENTE

Coorde	nadas UTM:
UTM (X)	508642,8000
UTM (Y)	9239826.0000



POÇO PROFUNDO EXISTENTE



FONTE: Google Earth

A

Francisco Cello de A. A. Lima Eng. Civil - CREA-CE: 14.153-D Responsável Técnico

pr



2. RESERVAÇÃO - LOCAL DO R.E.L



LOCAL DO R.E.L

Coorde	nadas UTM:
UTM (X)	508585.8000
UTM (Y)	9235301.0000



FONTE: Google Earth

A

Francisco Célio de A. A. Lima Eng. Civil - CREA-CE: 14.153-D Responsável Técnico

Q/w



3. JAZIDA DE SOLO (AQUISIÇÃO)/BOTA FORA

Coorde	nadas UTM:
UTM (X)	513229.0000
UTM (Y)	9239321.0000



FONTE: Google Earth



LOCAL DO BOTA FORA/JAZIDA


Francisco Célio de A. A. Lima Eng. Civil - CREA-CE: 14.153-D Responsavel Técnico

/

A



4. LOCALIDADE DE ARAÚJO - CASAS A SEREM BENEFICIADAS





Francisco Célio de A. A. Lima Eng Civil - CREA-CE: 14.153-D Responsavel Técnico

A

free





Francisco Céllo de A. A. Lima Eng. Civil - CREA-CE: 14.153-D Responsavel Técnico

A

V

pr



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO REGISTRO ANTES DO
TÉRMINO DA
OBRA/SERVIÇO
Nº CE2017016 Nº CE20170168783 DE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL INDIVIDUAL

MERSON PATRICK ALVES MARTI	NS			
itulo profissional: ENGENHEIRO	CIVIL		RNP: 061528981-9	
Empresa contratada: MARX2 CONS	STRUÇÕES EIRELI - ME		Registro: 000042649-0)
2. Contratante				
Contratante: PREFEITURA MUNICII	PAL DE AURORA-CE.		CPF/CNPJ: 07.978.04	2/0001-40
AVENIDA ANTÓNIO RICARDO			Nº: 43	
Complemento:		Bairro: CENTRO		
Cidade: Aurora		UF: CE	CEP: 63360000	
País: Brasil				
Telefone: (88) 3543-1022	Email:			
Contrato: 0036/2015	Celebrado em: 17/08/2015			
/alor: R\$ 5.000,00	Tipo de contratante: PESSOA JI	URIDICA DE DIREITO PUBL	JCO	
Ação Institucional: NENHUMA - NÃ	OOPTANTE			
3. Dados da Obra/Serviço				
Proprietário: PREFEITURA MUNICI	PAL DE AURORA-CE.		CPF/CNPJ: 07.978.04	2/0001-40
SITIO ARAÚJO			Nº: S/Nº	
Complemento:		Bairro: ZONA RURAL		
Cidade: Aurora		UF: CE	CEP: 63360000	
Telefone: (88) 3543-1022	Email:			
Coordenadas Geográficas: Latitud	le: 0 Longitude: 0			
Data de Início: 15/03/2017	Previsão de término: 31/12/2017			
inalidade: Infraestrutura				
4. Atividade Técnica				
A1 - ATUACAO				
11-AIUAUAU			 Quantidade 	Unidade
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 10	025 -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMEI OGRÁFICO -> #0623 - PLANIALTIMÉTRI	NSURA -> MEDIÇÃO DE	Quantidade 1,00	Unidade
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 10 TERRA -> LEVANTAMENTO TOP	OGRÁFICO -> #0623 - PLANIALTIMÉTRI 125 -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMEN:	NSURA -> MEDIÇÃO DE ICO		
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 10 TERRA -> LEVANTAMENTO TOP 5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 10 -> DESENHO DE PLANTA -> #07	POGRÁFICO -> #0623 - PLANIALTIMÉTRI 125 -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMEN: 58 - DE LOCALIZAÇÃO ÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - (NSURA -> MEDIÇÃO DE CO SURA -> CARTOGRAFIA	1,00	и
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 11 TERRA -> LEVANTAMENTO TOP 5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 10 -> DESENHO DE PLANTA -> #07 38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇ EDIFICAÇÕES -> #1007 - LIGAÇÃ	POGRÁFICO -> #0623 - PLANIALTIMÉTRI 125 -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMEN: 58 - DE LOCALIZAÇÃO ÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - (ÂO DE ÁGUA ÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - (NSURA -> MEDIÇÃO DE CO SURA -> CARTOGRAFIA CONSTRUÇÃO CIVIL ->	1,00	ui
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 11 TERRA -> LEVANTAMENTO TOP 5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 10 -> DESENHO DE PLANTA -> #07 38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇ EDIFICAÇÕES -> #1007 - LIGAÇÃ 38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇ EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> 38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇ EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> 38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇ GEOTECNIA -> #1238 - ESCAVA	POGRÁFICO -> #0623 - PLANIALTIMÉTRI 125 -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMEN: 58 - DE LOCALIZAÇÃO ÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - (ÂO DE ÁGUA ÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - (> #1179 - MATERIAIS MISTOS ÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - (ÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - (ÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - (NSURA -> MEDIÇÃO DE CO SURA -> CARTOGRAFIA CONSTRUÇÃO CIVIL -> CONSTRUÇÃO CIVIL ->	1,00 1,00 1,00	ui ui
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 11 TERRA -> LEVANTAMENTO TOP 5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 10 -> DESENHO DE PLANTA -> #07 38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇ EDIFICAÇÕES -> #1007 - LIGAÇÃ 38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇ EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> 38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇ GEOTECNIA -> #1238 - ESCAVA 38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇ GEOTECNIA -> #1238 - ESCAVA	POGRÁFICO -> #0623 - PLANIALTIMÉTRI 125 -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMEN: 58 - DE LOCALIZAÇÃO ÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - (ÂO DE ÁGUA ÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - (> #1179 - MATERIAIS MÍSTOS ÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - (NSURA -> MEDIÇÃO DE CO SURA -> CARTOGRAFIA CONSTRUÇÃO CIVIL -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> CONSTRUÇÃO CIVIL ->	1,00 1,00 1,00 1,00	ur ur ur ur
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 11 TERRA -> LEVANTAMENTO TOP 5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 10 -> DESENHO DE PLANTA -> #07 38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇ EDIFICAÇÕES -> #1007 - LIGAÇÃ 38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇ EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> 38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇ GEOTECNIA -> #1238 - ESCAVA 38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇ OBRAS HIDRÁULICAS E REC DOMÉSTICA 38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇ	POGRÁFICO -> #0623 - PLANIALTIMÉTRI 125 -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMEN: 58 - DE LOCALIZAÇÃO ÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - (140 DE ÁGUÁ ÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - (141 - MATERIAIS MISTOS ÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - (140 CÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - (140 CÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - (140 CÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - (NSURA -> MEDIÇÃO DE CO SURA -> CARTOGRAFIA CONSTRUÇÃO CIVIL -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> DE ÁGUA -> #1405 - CONSTRUÇÃO CIVIL ->	1,00 1,00 1,00 1,00	04 04 04 04 04
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 11 TERRA -> LEVANTAMENTO TOP 5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 10 -> DESENHO DE PLANTA -> #07 38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇ EDIFICAÇÕES -> #1007 - LIGAÇÃO 38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇ EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> 38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇ GEOTECNIA -> #1238 - ESCAVA 38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇ OBRAS HIDRÁULICAS E RECU DOMÉSTICA 38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇ OBRAS HIDRÁULICAS E RECUR 5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1 HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍ	POGRÁFICO -> #0623 - PLANIALTIMÉTRI 125 -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMEN: 58 - DE LOCALIZAÇÃO ÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - (ÂD 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - (1179 - MATERIAIS MISTOS ÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - (ÇÃO EM TERRA ÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - (CACO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - (1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTR 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTR	NSURA -> MEDIÇÃO DE ICO SURA -> CARTOGRAFIA CONSTRUÇÃO CIVIL -> DE ÁGUA -> #1405 - CONSTRUÇÃO CIVIL -> UA RUÇÃO CIVIL -> OBRAS ECIMENTO DE ÁGUA	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	01 01 01 01 01
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 11 TERRA -> LEVANTAMENTO TOP 5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 10 -> DESENHO DE PLANTA -> #07 38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇ EDIFICAÇÕES -> #1007 - LIGAÇÃO 38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇ EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> 38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇ GEOTECNIA -> #1238 - ESCAVA 38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇ OBRAS HIDRÁULICAS E RECU DOMÉSTICA 38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇ OBRAS HIDRÁULICAS E RECUR 5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1 HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍB 38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1	POGRÁFICO -> #0623 - PLANIALTIMÉTRI 125 -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMEN: 58 - DE LOCALIZAÇÃO ÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - (ÂD 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - (1179 - MATERIAIS MISTOS ÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - (ÇÃO EM TERRA ÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - (CACOS HÍDRICOS -> CAPTAÇÃO (1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTR	NSURA -> MEDIÇÃO DE CO SURA -> CARTOGRAFIA CONSTRUÇÃO CIVIL -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> DE ÁGUA -> #1405 - CONSTRUÇÃO CIVIL -> UA RUÇÃO CIVIL -> OBRAS ECIMENTO DE ÁGUA CONSTRUÇÃO CIVIL ->	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	ur ur
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 11 TERRA -> LEVANTAMENTO TOP 5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 10 -> DESENHO DE PLANTA -> #07 38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇ EDIFICAÇÕES -> #1007 - LIGAÇÃO 38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇ EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> 38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇ GEOTECNIA -> #1238 - ESCAVA 38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇ OBRAS HIDRÁULICAS E RECU OBRAS HIDRÁULICAS E RECUR 5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1 HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍT 38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1 HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍT 38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1 HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍT 38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1 HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍT 38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO - TANQUENTA	POGRÁFICO -> #0623 - PLANIALTIMÉTRI 125 -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMEN: 58 - DE LOCALIZAÇÃO 126 -> OBRAS E SERVIÇOS - (1 127 - OBRAS E SERVIÇOS - (1 128 -> OBRAS E SERVIÇOS - (1 129 - MATERIAIS MISTOS 120 - OBRAS E SERVIÇOS - (1 120 - OBRAS E SERVIÇOS - (1 121 - OBRAS E SERVIÇOS - (1 121 - OBRAS E SERVIÇOS - (1 122 - OBRAS E SERVIÇOS - (1 123 - OBRAS E SERVIÇOS - (1 124 - OBRAS E SERVIÇOS - (1 125 - OBRAS E SERVIÇOS - (1 126 - OBRAS E SERVIÇOS - (1 127 - OBRAS E SERVIÇOS - (1 128 - OBRAS E SERVIÇOS - (1 129 - OBRAS E SERVIÇOS - (1 120 - OBRAS E SERVIÇOS - (1 120 - OBRAS E SERVIÇOS - (1 121 - OBRAS E SERVIÇOS - (1 122 - OBRAS E SERVIÇOS - (1 124 - OBRAS E SERVIÇOS - (1 125 - OBRAS E SERVIÇOS - (1 126 - OBRAS E SERVIÇOS - (1 127 - OBRAS E SERVIÇOS - (1 128 - OBRAS E SERVIÇOS - (1 129 - OBRAS E SERVIÇOS - (1 120 - OBRAS	NSURA -> MEDIÇÃO DE ICO SURA -> CARTOGRAFIA CONSTRUÇÃO CIVIL -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> DE ÁGUA -> #1405 - CONSTRUÇÃO CIVIL -> UA RUÇÃO CIVIL -> OBRAS ECIMENTO DE ÁGUA CONSTRUÇÃO CIVIL ->	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	ur ur ur ur
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 11 TERRA -> LEVANTAMENTO TOP 5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 10 -> DESENHO DE PLANTA -> #07 38 - ORÇAMENTO > RESOLUC EDIFICAÇÕES -> #1007 - LIGAÇÃ 38 - ORÇAMENTO > RESOLUC EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> 38 - ORÇAMENTO > RESOLUC GEOTECNIA -> #1238 - ESCAVA 36 - ORÇAMENTO > RESOLUC OBRAS HIDRÁULICAS E REC DOMÉSTICA 38 - ORÇAMENTO > RESOLUC OBRAS HIDRÁULICAS E RECUR 5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1 HIDRÁULICAS E RECURSOS HIE 38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1 SANEAMENTO -> #1626 - TANQI APOS 8 I	POGRÁFICO -> #0623 - PLANIALTIMÉTRI 125 -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMEN: 58 - DE LOCALIZAÇÃO ÀO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - (ÀO DE ÁGUÁ ÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - (CONSTRUCIOS -> #1413 - REDE DE ÁG COSOS HÍDRICOS -> #1413 - REDE DE ÁG COSOS -> #1416 - SISTEMA DE ABASTE CÂO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - (COSOS -> #1416 - SISTEMA DE ABASTE CÂO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - (CONCIOS -> #1416 - SISTEMA DE ABASTE CÂO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - (CONCIOS -> #1416 - SISTEMA DE ABASTE CÂO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - (CONCIOS -> #1416 - SISTEMA DE ABASTE CÂO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - (CONCIOS -> #1416 - SISTEMA DE ABASTE CÂO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - (CONCIOS -> #1416 - SISTEMA DE ABASTE CADO TOS -> OBRAS E SERVIÇOS - (CONCIOS -> #1416 - SISTEMA DE ABASTE CADO TOS -> OBRAS E SERVIÇOS - (CONCIOS -> #1416 - SISTEMA DE ABASTE CADO TOS -> OBRAS E SERVIÇOS - (CONCIOS -> OBRAS E SERVIÇOS	NSURA -> MEDIÇÃO DE ICO SURA -> CARTOGRAFIA CONSTRUÇÃO CIVIL -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> DE ÁGUA -> #1405 - CONSTRUÇÃO CIVIL -> UA RUÇÃO CIVIL -> OBRAS ECIMENTO DE ÁGUA CONSTRUÇÃO CIVIL ->	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	ur ur ur ur ur ur
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 11 TERRA -> LEVANTAMENTO TOP 5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 10 -> DESENHO DE PLANTA -> #07 38 - ORÇAMENTO > RESOLUCEDIFICAÇÕES -> #1007 - LIGAÇÃO 38 - ORÇAMENTO > RESOLUCEDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> 38 - ORÇAMENTO > RESOLUCEDIFICAÇÕES -> #1238 - ESCAVA 36 - ORÇAMENTO > RESOLUCEDIFICAÇÃO -> #1238 - ESCAVA 36 - ORÇAMENTO > RESOLUCEDIFICAÇÃO -> #1600 - PROJETO > RESOLUCEDIFICA -> PROJETO > RESOLUCEDIFICA -> PROJETO > RESOLUÇÃO 1 HIDRÂULICAS E RECURSOS HÍESANEAMENTO -> #1626 - TANQUESANEAMENTO -> #1626 - TANQUESANEA	POGRÁFICO -> #0623 - PLANIALTIMÉTRI 125 -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMEN: 58 - DE LOCALIZAÇÃO ÀO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - (ÀO DE ÁGUÁ ÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - (CONSTRUCIOS -> #1413 - REDE DE ÁG COSOS HÍDRICOS -> #1413 - REDE DE ÁG COSOS -> #1416 - SISTEMA DE ABASTE CÂO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - (COSOS -> #1416 - SISTEMA DE ABASTE CÂO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - (CONCIOS -> #1416 - SISTEMA DE ABASTE CÂO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - (CONCIOS -> #1416 - SISTEMA DE ABASTE CÂO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - (CONCIOS -> #1416 - SISTEMA DE ABASTE CÂO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - (CONCIOS -> #1416 - SISTEMA DE ABASTE CÂO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - (CONCIOS -> #1416 - SISTEMA DE ABASTE CADO TOS -> OBRAS E SERVIÇOS - (CONCIOS -> #1416 - SISTEMA DE ABASTE CADO TOS -> OBRAS E SERVIÇOS - (CONCIOS -> #1416 - SISTEMA DE ABASTE CADO TOS -> OBRAS E SERVIÇOS - (CONCIOS -> OBRAS E SERVIÇOS	NSURA -> MEDIÇÃO DE ICO SURA -> CARTOGRAFIA CONSTRUÇÃO CIVIL -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> DE ÁGUA -> #1405 - CONSTRUÇÃO CIVIL -> UA RUÇÃO CIVIL -> OBRAS ECIMENTO DE ÁGUA CONSTRUÇÃO CIVIL -> OSTRUÇÃO CIVIL ->	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	01 01 01 01

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.si/ac.com.br/publico/, com a chave: z3bYx Impresso em: 11/09/2017 às 13:51:44 por: , ip: 200.77.183.1

Página 2/2



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO -REGISTRO ANTES DO TERMINO DA OBRA/SERVIÇO Nº CE20170168783

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL INDIVIDUAL

8. Assinaturas		Emerson Patrick Alves Martins Engenheiro Civil References 1528082-055
Declaro serem verdadeiras as i	nformações acima	EMERSON PATRICK EASCHERN'S 321.46832.513-51
	dede	Jen Auton João Antonio de Macedo Junios
Local	data	PREFÉITURA MUNICIPAL CIEGLAS ANNUEL USARS 91.978.042/0001-40
9. Informações		
* A ART é válida somente quan	do quitada, mediante apresentação do	comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* Somente é considerada válida	a ART quando estiver cadastrada no	CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.
10. Valor		
Valor da ART: R\$ 81,53	Pago em: 15/03/2017	Nasso Número: 8211878247

Francisco Cello de A. A. Limba
Francisco Cello de A. A. Limba
Eng Civil - CREA CE. 14.153-0
Eng Civil - CREA CE. 14.153-0
M



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART OBRA / SERVIÇO REGISTRO ANTES DO CONTEMPO DA OBRA/SERVIÇO 542

INDIVIDUAL

ragma m

Vinculada a ART (Desempenho de Cargo/Função Técnica): CE20170169004

FRANCISCO CELIO DE ARAUJO AS	SUNCAO LIMA		×
Título profissional: ENGENHEIRO C	CIVIL		RNP: 060584701-0
2. Contratante			
Contratante: PREFEITURA MUNICIP	AL DE AURORA-CE		CPF/CNPJ: 07.978.042/0001-40
RECANTO ANTÔNIO RICARDO			N°: 43
Complemento:		Bairro: CENTRO	
Cidade: Aurora		UF: CE	CEP: 63360000
País: Brasil			
Telefone: (88) 3543-1022	Email: pmasecobras@gmail.c	com	
Contrato: CONT.01.2017	Celebrado em: 02/02/2017		
Valor: R\$ 5.000,00	Tipo de contratante: PESSOA	A JURIDICA DE DIREITO PU	BLICO
Ação Institucional: NENHUMA - NÃO	OPTANTE		
3. Dados da Obra/Serviço			
Proprietário: PREFEITURA MUNICIP	AL DE AURORA-CE		CPF/CNPJ: 07.978.042/0001-40
SÍTIO COBRA E ARAÚJO			Nº: S/Nº
Complemento:		Bairro: ZONA RURAL I	DO MUNICÍPIO
Cidade: Aurora		UF: CE	CEP: 63360000
Telefone: (88) 3543-1022	Email: pmasecobras@gmail.c	com	
Coordenadas Geográficas: Latitude	: NAN°NAN'NAN"N Longitude: NA	N°NAN'NAN"E	
Data de Início: 20/07/2017	Previsão de término: 31/08/20	17	
Finalidade: Infraestrutura			
4. Atividade Técnica			
A1 - ATUACAO			Quantidade Unidade
	ÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS SOS HÍDRICOS -> #1416 - SISTEMA		1,00 ui
Após a co	onclusão das atividades técnicas o pro	fissional deverá proceder a b	aixa desta ART
5. Observações			
	AÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIM		OBRA E NO SÍTIO ARAÚJO, ZONA RURAL
6. Declarações			\sim
	*	as técnicas da ABNT, na legis	slação específica e no decreto n. 5296/2004.
7. Entidade de Classe SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO			
			Francisco Célio de A. A. Lima
8. Assinaturas		EDANGICOO OFI IO DE AD	ALUS ASSUNCAS LIMA - CPF 705 319.283-53
Declaro serem verdadeiras as informaç , de	ões acima de	Tage Hate	Responsavel Jacob
Local	data de	PREFEITURA MUNICIPAL	L DE AURORA-CE - CNPJ: 07.978,042/0001-40
9. Informações			
* A ART é válida somente quando quita	da mediante apresentação do compre	ovante do pagamento ou val	Antonio de Macêdo Junior
* Somente é considerada válida a ART	quando estiver cadastrada no CREA,	quitada, possuir as assinatu	As essentia Marisisinal e contratante.
10. Valor			
Valor da ART: R\$ 163,06 F	Pago em: 31/07/2017	Nosso Número: 8212082024	/ M /
		_	Francisco Celio de A. A. L

A

Francisco Cálio de A. A. Lima Eng. Civil CREA-CE: 14.153-D Resconsável Técnico

pr



Qualidade com Tecnologia em Serviços e Análises

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 1005182017

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE	AURORA	
CNPJ: 07.978.042/0001-40		
Endereço: Avenida Antônio Ricardo, 43. Bair	ro: Centro – Aurora - CE. CEP: 63.360-000.	
Email: pmagab@hotmail.com	Telefone: (88) 3542 - 1022	
Amostra: 1005182017	Recebimento: 16/06/17 09: 00	
Procedência: Poço	Data início Ensaio: 16/06/17 13: 00	
Ponto de coleta/produto: Poço Profundo 5086	20/9239832 (Sítio Araújo – Aurora - CE)	
Coletor: (O interessado)	Data Coleta: 14/06/17 11: 00	

Ensaio físico-químico

ANALITO	RESULTADO	MÉTODO	LEGISLAÇÃO	UNIDADE
Alcalinidade Parcial	< 0,01	SM 2320 B	-	mg/L
Alcalinidade Total	132,0	SM 2320 B	-	mg/L
Amônia	< 0,05	EPA 350.1, APHA 44500D-NH3	1,50	mg/L
Bicarbonatos	132,00	SM 2320 B	-	mg/L
Cálcio	5,1	SM 3500 Ca B	•	mg/L
Carbonatos	< 0,01	SM 2320 B	-	mg/L
Cloro Residual	0,0	Ortolidina	Entre 0,5 e 5	mg/L
Condutividade	131,1	SM 2510 B		μs/cm
Cor Aparente	0,14	SMWW22nd- 2120C	Inferior à 15	Pt/co
Cloretos	2,0	SM 4500 Cl ⁻ G	250,0	mg/L
Dureza Total	112,2	Titulométrico	Inferior à 500	mg/L
Hidróxidos	< 0,01	SMEWW 2320B	-	mg/L
Magnésio	7,6	SMWW22nd-3500B-Mg	-	mg/L
Nitrogênio Amoniacal Total	0,30	Reativo de Nessler	Inferior à 1,5	mg/L
Nitrato	0,70	NTD	Inferior à 10	mg/L
Nitrito	0,0	NTD	Inferior à 1	mg/L
pН	7,2	Vermelho de fenol	Entre 6 e 9,5	25°C
Potássio	3,1	SMWW22nd-3500B-K	-	mg/L
Sódio	3,3	SMWW22nd-3500B-Na	200	mg/L
Sólidos Totais Dissolvidos	29,1	SEWW 2540 B	1000,0	mg/L
Sulfato (SO4)	4,80	SEWW 4500 SO 2	250,00	mg/L
Temperatura	23°C	Termométrico	•	°C
Turbidez	0,11	SM 2130 B	5	UNT

QUALITEC ANÁLISES QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS LTDA
RUA PADRE CÍCERO, N° 813 – CENTRO
JUAZEIRO DO NORTE- CE – CEP: 63.010-020
CNPJ: 17.542.757/0001-00
CONTATO: (88) 9 8844-1807/9 9974-4939/9 8818-5076
erikasamarabrito@yahoo.com.br

Francisco Célio de A. A. Lima Francisco Célio de A. A. Lima Eng. Civil - CREA CE. 14.153-D Responsavel Técnico









Ensaios Metais

ANALITO	RESULTADO	MÉTODO	LEGISLAÇÃO	UNIDADE
Alumínio	0,0	Ericromo de cianina	Inferior à 0,2	mg /L
Ferro Total	0,2	Ortofenantrolina	Inferior à 0,3	mg/L
Manganês	0,0	Persulfato	Inferior à 0,1	mg/L

NOTA: A amostra analisada não atende aos parâmetros exigidos na norma. Devido à ausência do Cloro Residual. Sendo solucionada com a adição do hipoclorito de Sódio.

A divulgação dos resultados da análise ou outra utilização dos mesmos é de responsabilidade do cliente. Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido por completo, a reprodução de partes requer aprovação do laboratório QUALITEC. Os ensaios foram realizados em ambientes controlados.

LEGISLAÇÃO APLICADA NESTE RELATÓRIO: Ministério da Saúde nº 2914 de 12 de Dezembro de 2011.

AMOSTRAGEM: O Plano de Amostragem é de responsabilidade do Interessado.

ÉRIKA SAMARA ALVES DE BRITO CRQ 10200309

Juazeiro do Norte, 29 de Junho de 2017.

QUALITEC ANÁLISES QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS LTDA RUA PADRE CÍCERO, Nº 813 – CENTRO JUAZEIRO DO NORTE- CE – CEP: 63.010-020 CNPJ: 17.542.757/0001-00 CONTATO: (88) 9 8844-1807/ 9 9974-4939/ 9 8818-5076

erikasamarabrito@yahoo.com.br

Respor

TESTE DE BOMBEAMENTO

Prefeitura Municipal de Aurora

Município: Aurora / CE

Localidade: Sítio Cobra (Contato - Sr. Geraldo Caboclo e João).

-	-		-	-		
TECTE	NE	POMPE	ARRENITO	EM DOC	CO PROFUNDO	
ILSIL	UL	DUMBL	AIVIE IVI	LIVI FUL	JU PRUPUNDU	

Data: 04/2017 Codutividade elétrica -589µS/cm Profundid. do Poço (m): Poço Profundo 60,00 Nível Estático (m): 6,85 Método: Bombeamento Contínuo Diâmetro revestimento: 150mm Nível Dinâmico (m): 12,05 Execução: Joaquim Feitosa Boca do Poço (m): 0,60 Vazão média(m³/h): 2,50 Latitude: 9.229.631 FMP ou Topo dos Filtros: Tempo Bomb.(min): 720,00

ongitude	: 517.116							Profund. C		47,00	
			Bombeam	ento					Recuperaçã		
HORA	t (h)	t (min)	N.D. (m)	sw (m)	Q (m³/h)	Q/sw (m³/h.m)	HORA	t (min)	t' = tb/t (min)	N.D. (m)	sw (m)
06:01	0:01	1	7,18	0,33	2,50	7,575	18:01	1	720,00	11,48	0,57
06:02	0:02	2	7,45	0,27	2,50	9,259	18:02	2	360,00	11,00	0,48
06:03	0:03	3	7,66	0,21	2,50	11,904	18:03	3	240,00	10,59	0,41
06:04	0:04	4	7,85	0,19	2,50	13,157	18:04	4	180,00	10,24	0,35
06:05	0:05	5	8,01	0,16	2,50	15,625	18:05	5	144,00	10,00	0,24
06:06	0:06	6	8,15	0,14	2,50	17,857	18:06	6	120,00	9,80	0,20
06:08	0:08	8	8,40	0,25	2,50	10,000	18:08	8	90,00	9,47	0,33
06:10	0:10	10	8,62	0,22	2,50	11,363	18:10	10	72,00	9,19	0,28
06:12	0:12	12	8,81	0,19	2,50	13,157	18:12	12	60,00	8,95	0,24
06:15	0:15	15	9,17	0,36	2,50	6,944	18:15	15	48,00	8,50	0,45
0	0:20	20	9,50	0,33	2,50	7,575	18:20	20	36,00	8,12	0,38
Uu.25	0:25	25	9,79	0,29	2,50	8,620	18:25	25	28,80	7,81	0,31
06:30	0:30	30	10,05	0,26	2,50	9,615	18:30	30	24,00	7,58	0,23
06:40	0:40	40	10,52	0,47	2,50	5,319	18:40	40	18,00	7,42	0,16
06:50	0:50	50	10,90	0,38	2,50	6,257	18:50	50	14,40	7,31	0,11
07:00	1:00	60	11,17	0,27	2,50	9,259	19:00	60	12,00	7,24	0,07
07:10	1:10	70	11,37	0,20	2,50	12,500	19:10	70	10,28	7,19	0,05
07:20	1:20	80	11,52	0,15	2,50	16,666	19:20	80	9,00	7,13	0,06
07:40	1:40	100	11,73	0,21	2,50	11,904	19:40	100	7,20	7,10	0,03
08:00	2:00	120	11,87	0,14	2,50	17,857	20:00	120	6,00	7,08	0,02
08:30	2:30	150	11,96	0,08	2,50	31,250	20:30	150	4,80	7,05	0,03
09:00	3:00	180	12,00	0,04	2,50	62,500	21:00	180	4,00	7,03	0,02
10:00	4:00	240	12,03	0,03	2,50	83,333					
11:00	5:00	300	12,04	0,01	2,50	250,000					
12:00	6:00	360	12,05	0,01	2,50	250,000					
13:00	7:00	420	12,05	0,00	2,50	XXX					
14:00	8:00	480	12,05	0,00	2,50	XXX					
15:00	9:00	540	12,05	0,00	2,50	XXX					
16:00	10:00	600	12,05	0,00	2,50	XXX					
17:00	11:00	660	12,05	0,00	2,50	XXX					
18:00	12:00	720	12,05	0,00	2,50	XXX					

Obs.: Teste realizado p/ validação de Poço Profundo p/ definição de parâmetros hidrodinâmicos

- Equipamento Utilizado: Bomba submersa monofásica 1,0cv.
- Bombeamento realizado durante um bombeamento de 720 minutos com vazão regulada para 2,50m³/h.
- Observa-se a estabilização do ND com rebaixamento de 5,20m.
- Utilizando-se os valores de campo e aplicando-os em planilha de vazão escalonada, obtem-se os sequintes valores:
- 1ª ETAPA: Vazão Regulada para 2,50m³/h com rebaixamento de 5,20m
- 2ª ETAPA: Vazão Regulada para 1,66m³/h com rebaixamento de 3,37m
- 3ª ETAPA: Vazão Regulada para 0,83m³/h com rebaixamento de 1,65m
- Com os parâmetros hidrodinâmicos obtidos têm-se uma [∨] vazão de 13,30m³/h, para um rebaixamento máximo de 15,43m.

Joaquim Lopes Féitosa Geólogo - CREA/CE 138040 RNP 0605757330

> Francisco Cello de A. A. Limo Eng Civil - EREA-CE 14.153-L Resconsável Tannico

for



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO REGISTRO ANTES DO
TÉRMINO DA
OBRA/SERVIÇO
Nº CE20170179322

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL INDIVIDUAL

Página 1/1

1. Responsável Técnico AQUIM LOPES FEITOSA			20 y course the commission of the property and a commission of	A 2017
ulo profissional: GEOLOGO			RNP: 060575733-0	
2. Contratante			7441 2 800070700 0	
2. Contratante ntratante: Prefeitura Municipal de A	Carlotte and the control of the cont		CDE/CNID Is not one organization	40
A AVENIDA ANTONIO RICARDO	Aurora		CPF/CNPJ: 07.978.042/0001- N°: 43	-40
mplemento:		Bairro: Centro	14. 45	
lade: Aurora		UF: CE	CEP: 63360000	
is: Brasil		21.32		
efone: (88) 3543-1022	Email: pmagab@hotmail.e	com	1	
ntrato: Não especificado	Celebrado em:			
lor: R\$ 1,200,00	Tipo de contratante: PES	SOA JURIDICA DE DIREITO P	UBLICO	
ão Institucional: NENHUMA - NÃO C	PTANTE			
_ 3. Dados da Obra/Serviço	era caredo antique e como e con	on the manager words on the manager of the same of	THE THE PARTY OF T	
oprietário: Prefeitura Municipal de A			CPF/CNPJ: 07.978.042/0001-	-40
10 Gitirana e Cobra I	news are still		N°; s/n	100
mplemento:		Bairro: Zona		
ade: Aurora	791	UF: CE	CEP: 63360000	
efone: (88) 3543-1022	Email: pmagab@hotmail.o		1.50	
ordenadas Geográficas: Latitude:	The state of the s	JAN 177870		
ta de Início: 08/04/2017	Previsão de término: 11/0	4/2017		
alidade: Cadastral				
		*		
4. Atividade Técnica		A Company of the Comp		
ATUAÇÃO	1025 -> OBRAS E SERVIÇI		and the state of t	Unidade un
- ATUACAO 15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO HIDROGEOLÓGIA E HIDROTECNIA	1025 -> OBRAS E SERVIÇI -> #0961 - ENSAIO DE BOMBE		2,00	
- ATUACAO 15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO HIDROGEOLÓGIA E HIDROTECNIA Após a con	1025 -> OBRAS E SERVIÇI -> #0961 - ENSAIO DE BOMBE clusão das atividades técnicas o	OS - CONSTRUÇÃO CIVIL - EAMENTO DE POÇO TUBULAR o profissional deverá proceder a	2,00	
- ATUACAO 15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO HIDROGEOLÓGIA E HIDROTECNIA Após a con _ 5. Observações	1025 -> OBRAS E SERVIÇI -> #0961 - ENSAIO DE BOMBE clusão das atividades técnicas o	OS - CONSTRUÇÃO CIVIL - EAMENTO DE POÇO TUBULAR o profissional deverá proceder a	2,00	มก
- ATUACAO 15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO HIDROGEOLÓGIA E HIDROTECNIA Após a con _ 5. Observações	1025 -> OBRAS E SERVIÇI -> #0961 - ENSAIO DE BOMBI clusão das atividades técnicas o amento em poços profundos nas	OS - CONSTRUÇÃO CIVIL -: EAMENTO DE POÇO TUBULAR o profissional deverá proceder a slocalidades de Gitirana e Cobra	balka desta ART	มก
- ATUACAO 15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO HIDROGEOLÓGIA E HIDROTECNIA Após a con _ 5. Observações	1025 -> OBRAS E SERVIÇI -> #0961 - ENSAIO DE BOMBE clusão das atividades técnicas o mento em poços profundos nas	OS - CONSTRUÇÃO CIVIL - EAMENTO DE POÇO TUBULAR o profissional deverá proceder a localidades de Gitirana e Cobra	balka desta ART	ŭn-
ATUACAO 15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO HIDROGEOLÓGIA E HIDROTECNIA Após a con 5. Observações lização de 02(dois) testes de bombes 6. Declarações 7. Entidade de Classe	1025 -> OBRAS E SERVIÇI -> #0961 - ENSAIO DE BOMBE clusão das atividades técnicas o amento em poços profundos nas	OS - CONSTRUÇÃO CIVIL -: EAMENTO DE POÇO TUBULAR o profissional deverá proceder a s localidades de Gitirana e Cobra	balka desta ART	มก
ATUACAO 15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO HIDROGEOLÓGIA E HIDROTECNIA Após a con 5. Observações lização de 02(dois) testes de bombes 6. Declarações 7. Entidade de Classe	1025 -> OBRAS E SERVIÇI -> #0961 - ENSAIO DE BOMBE clusão das atividades técnicas o amento em poços profundos nas	OS - CONSTRUÇÃO CIVIL -: EAMENTO DE POÇO TUBULAR o profissional deverá proceder a s localidades de Gitirana e Cobra	balka desta ART	มก
- ATUACAO 15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO HIDROGEOLÓGIA E HIDROTECNIA Após a con 5. Observações alização de 02(dois) testes de bombes 6. Declarações 7. Entidade de Classe SOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS GE	1025 -> OBRAS E SERVIÇI -> #0961 - ENSAIO DE BOMBI clusão das atividades técnicas o amento em poços profundos nas cologos do CEARÁ (APGCE	OS - CONSTRUÇÃO CIVIL -: EAMENTO DE POÇO TUBULAR o profissional deverá proceder a silocalidades de Gitirana e Cobra	baixa desta ART II, na Zona Rural do Municipio de Auro	มก
ATUACAO 15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO HIDROGEOLÓGIA E HIDROTECNIA Após a con 5. Observações lização de 02(dois) testes de bombea 6. Declarações 7. Entidade de Classe 80CIAÇÃO PROFISSIONAL DOS GE 8. Assinaturas	1025 -> OBRAS E SERVIÇI -> #0961 - ENSAIO DE BOMBI clusão das atividades técnicas o amento em poços profundos nas cologos do CEARÁ (APGCE	OS - CONSTRUÇÃO CIVIL -: EAMENTO DE POÇO TUBULAR o profissional deverá proceder a silocalidades de Gitirana e Cobra	balka desta ART	มก
- ATUACAO 15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO HIDROGEOLÓGIA E HIDROTECNIA Após a con 5. Observações elização de 02(dois) testes de bombes 6. Declarações 7. Entidade de Classe SOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS GE 8. Assinaturas	1025 -> OBRAS E SERVIÇI -> #0961 - ENSAIO DE BOMBI clusão das atividades técnicas o amento em poços profundos nas cologos do CEARÁ (APGCE	OS - CONSTRUÇÃO CIVIL -: EAMENTO DE POÇO TUBULAR o profissional deverá proceder a silocalidades de Gitirana e Cobra	baixa desta ART II, na Zona Rural do Municipio de Auro	ŭn:
ATUACAO 15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO HIDROGEOLÓGIA E HIDROTECNIA Após a con 5. Observações lização de 02(dois) testes de bombes 6. Declarações 7. Entidade de Classe 80CIAÇÃO PROFISSIONAL DOS GE 8. Assinaturas	1025 -> OBRAS E SERVIÇI -> #0961 - ENSAIO DE BOMBI clusão das atividades técnicas o amento em poços profundos nas cologos do CEARÁ (APGCE	OS - CONSTRUÇÃO CIVIL -: EAMENTO DE POÇO TUBULAR o profissional deverá proceder a s localidades de Gitirana e Cobra	baixa desta ART II, na Zona Rural do Municipio de Auro PES FEITOSA - CPF: 245.958.963-87	un.
ATUACAO 15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO IDROGEOLÓGIA E HIDROTECNIA Após a con 5. Observações Lização de 02(dois) testes de bombea 6. Declarações 7. Entidade de Classe OCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS GE 8. Assinaturas laro serem verdadeiras as informaçõe Local	1025 -> OBRAS E SERVIÇI -> #0961 - ENSAIO DE BOMBE clusão das atividades técnicas o amento em poços profundos nas cologos do CEARÁ (APGCE as acima	OS - CONSTRUÇÃO CIVIL -: EAMENTO DE POÇO TUBULAR o profissional deverá proceder a si localidades de Gitirana e Cobra JOAQUIMICO JOAQUIMICO	baixa desta ART II, na Zona Rural do Municipio de Auro	un.
ATUACAO 15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO HIDROGEOLÓGIA E HIDROTECNIA Após a con 5. Observações Hização de 02(dois) testes de bombea 6. Declarações 7. Entidade de Classe SOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS GE B. Assinaturas Laro serem verdadeiras as informações de Local 9. Informações	1025 -> OBRAS E SERVIÇI -> #0961 - ENSAIO DE BOMBI clusão das atividades técnicas o amento em poços profundos nas cologos DO CEARA (APGCE as acima de	OS - CONSTRUÇÃO CIVIL -: EAMENTO DE POÇO TUBULAR profissional deverá proceder a si localidades de Gitirana e Cobra João Antanyola Prefeitura Murapa	baixa desta ART I, na Zona Rural do Municipio de Auro Les Feitosa - CPF: 245.958.963-87 Antonio de Macedo Junior Terento Minicipal	un.
ATUACAO 15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO IDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA Após a con 5. Observações 1ização de 02(dois) testes de bombea 6. Declarações 7. Entidade de Classe OCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS GE 8. Assinaturas aro serem verdadeiras as informações Local 9. Informações IRT é válida somente quando quitada	1025 -> OBRAS E SERVIÇI -> #0961 - ENSAIO DE BOMBI clusão das atividades técnicas o amento em poços profundos nas cologos DO CEARÁ (APGCE as acima de data a, mediante apresentação do co	OS - CONSTRUÇÃO CIVIL -: EAMENTO DE POÇO TUBULAR profissional deverá proceder a si localidades de Gitirana e Cobra profissional deverá proceder a si localidades de Gitirana e Cobra profissional deverá proceder a profissional deverá proceder a si localidades de Gitirana e Cobra profissional deverá proceder a profissional deverá profissional dev	baixa desta ART 1, na Zona Rural do Município de Auro 1	un ora/CE.
ATUACAO 15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO IDROGEOLÓGIA E HIDROTECNIA Após a con 5. Observações Iização de 02(dois) testes de bombea 6. Declarações 7. Entidade de Classe OCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS GE 8. Assinaturas aro serem verdadeiras as informações Local 9. Informações ART é válida somente quando quitada mente é considerada válida a ART qu	1025 -> OBRAS E SERVIÇI -> #0961 - ENSAIO DE BOMBI clusão das atividades técnicas o amento em poços profundos nas cologos DO CEARÁ (APGCE as acima de data a, mediante apresentação do co	OS - CONSTRUÇÃO CIVIL -: EAMENTO DE POÇO TUBULAR profissional deverá proceder a si localidades de Gitirana e Cobra profissional deverá proceder a si localidades de Gitirana e Cobra profissional deverá proceder a profissional deverá proceder a si localidades de Gitirana e Cobra profissional deverá proceder a profissional deverá profissional dev	baixa desta ART I, na Zona Rural do Municipio de Auro Les Feitosa - CPF: 245.958.963-87 Antonio de Macedo Junior Terento Minicipal	un
ATUACAO 15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO HIDROGEOLÓGIA E HIDROTECNIA Após a con 5. Observações Ilização de 02(dois) testes de bombea 6. Declarações 7. Entidade de Classe SOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS GE 8. Assinaturas laro serem verdadeiras as informações Local 9. Informações ART é válida somente quando quitada mente é considerada válida a ART qu 10. Valor	1025 -> OBRAS E SERVIÇI -> #0961 - ENSAIO DE BOMBI clusão das atividades técnicas o amento em poços profundos nas cologos do CEARÁ (APGCE as acima de data a, mediante apresentação do co uando estiver cadastrada no CR	OS - CONSTRUÇÃO CIVIL -: EAMENTO DE POÇO TUBULAR o profissional deverá proceder a si localidades de Gitirana e Cobra por Antonio de Profettura Municipal mprovante do pagamento ou cor EA, quitada, possuir as assinatu	baixa desta ART 1. na Zona Rural do Municipio de Auro 1	un
- ATUACAO 15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO HIDROGEOLÓGIA E HIDROTECNIA Após a con 5. Observações elização de 02(dois) testes de bombea 6. Declarações 7. Entidade de Classe SOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS GE B. Assinaturas claro serem verdadeiras as informações Local 9. Informações ART é válida somente quando quitada omente é considerada válida a ART qu 10. Valor	1025 -> OBRAS E SERVIÇI -> #0961 - ENSAIO DE BOMBI clusão das atividades técnicas o amento em poços profundos nas cologos DO CEARÁ (APGCE as acima de data a, mediante apresentação do co uando estiver cadastrada no CR	OS - CONSTRUÇÃO CIVIL -: EAMENTO DE POÇO TUBULAR profissional deverá proceder a si localidades de Gitirana e Cobra profissional deverá proceder a si localidades de Gitirana e Cobra profissional deverá proceder a profissional deverá proceder a si localidades de Gitirana e Cobra profissional deverá proceder a profissional deverá profissional dev	baixa desta ART 1. na Zona Rural do Municipio de Auro 1	unora/CE.
- ATUACAO 15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO HIDROGEOLÓGIA E HIDROTECNIA Após a con 5. Observações elização de 02(dois) testes de bombea 6. Declarações 7. Entidade de Classe SOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS GE B. Assinaturas claro serem verdadeiras as informações Local 9. Informações ART é válida somente quando quitada omente é considerada válida a ART qu 10. Valor	1025 -> OBRAS E SERVIÇI -> #0961 - ENSAIO DE BOMBI clusão das atividades técnicas o amento em poços profundos nas cologos DO CEARÁ (APGCE as acima de data a, mediante apresentação do co uando estiver cadastrada no CR	OS - CONSTRUÇÃO CIVIL - EAMENTO DE POÇO TUBULAR o profissional deverá proceder a si localidades de Gitirana e Cobra Joaquilla de Prefettura Municipal mprovante do pagamento ou cor EA, quitada, possuir as assinatu Nosso Número: 82119375	baixa desta ART II, na Zona Rural do Municipio de Auro PES FEITOSA - CPF: 245.958.963-87 Antonio de Macedo Junior Perencia no site do Crea. Iras originais do profissional e contratar	unora/CE,
ATUACAO 15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO HIDROGEOLÓGIA E HIDROTECNIA Após a con 5. Observações 6. Declarações 7. Entidade de Classe SOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS GE 8. Assinaturas claro serem verdadeiras as informações Local 9. Informações ART é válida somente quando quitada omente é considerada válida a ART qu 10. Valor	1025 -> OBRAS E SERVIÇI -> #0961 - ENSAIO DE BOMBI clusão das atividades técnicas o amento em poços profundos nas cologos DO CEARÁ (APGCE as acima de data a, mediante apresentação do co uando estiver cadastrada no CR	OS - CONSTRUÇÃO CIVIL -: EAMENTO DE POÇO TUBULAR profissional deverá proceder a si localidades de Gitirana e Cobra profissional deverá proceder a si localidades de Gitirana e Cobra profettura Numpo mprovante do pagamento ou cor EA, quitada, possuir as assinatu Nosso Número: 82119375	baixa desta ART 1. na Zona Rural do Municipio de Auro 1	ora/GE.
ATUACAO 5 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO IDROGEOLÓGIA E HIDROTECNIA Após a con 5. Observações ização de 02(dois) testes de bombea 6. Declarações 7. Entidade de Classe OCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS GE 8. Assinaturas aro serem verdadeiras as informações Local 9. Informações IRT é válida somente quando quitada mente é considerada válida a ART qu 10. Valor	1025 -> OBRAS E SERVIÇI -> #0961 - ENSAIO DE BOMBI clusão das atividades técnicas o amento em poços profundos nas cologos DO CEARÁ (APGCE as acima de data a, mediante apresentação do co uando estiver cadastrada no CR	OS - CONSTRUÇÃO CIVIL - EAMENTO DE POÇO TUBULAR o profissional deverá proceder a si localidades de Gitirana e Cobra João Antanual Profettura Monte EA, quitada, possuir as assinatu Nosso Número: 82119375	baixa desta ART 1. na Zona Rural do Municipio de Auro 1	un ora/CE.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.silac.com.br/publico/, com a chave: Y7D9D Impresso em: 19/04/2017 às 20:33:54 por:, ip: 187.19.213.117

SÍTIO ARAÚJO - AURORA - CI

Relatório Geotécnico para Construção de Sistema de Abastecimento de Água para o Sítio Araújo - Aurora - CE

> RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA SONDAGEM



Francisdo Cello de A. A. Lima Eng. Civil - CREA-CE: 14.153-D Responsavel Técnico

CONSULTORIA EM GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA Rua Coronel Linhares, 2347 - Dionísio Torres - Fortaleza/CE www.geoecologia.com











SÍTIO ARAÚJO - AURORA - CE

Relatório Geotécnico para Construção de Sistema de Abastecimento de Água para o Sítio Araújo - Aurora - Ceará.

Maio/2017

Rev	Data	Descrição	Elaborado	Aprovado
01	Mai/2017	Relatório Final	Carlos Craveiro	OK

REALIZAÇÃO



GEOECOLOGIA

CONSULTORIA EM GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE

Rua Coronel Linhares, n° 2347 – Dionísio Torres - Fortaleza/CE CNPJ n° 07.798.369/0001-30 Tels: (85) 3252.5157 / 9964.4443

www.geoecologia.com

carlos@geoecologia.com RELATÓRIQ DE SONDAGEM |

Francisco Celio de A. A. Lima Eng. Civil - CREA CE: 14.153-D Responsavel Técnico

SONDAGEM À TRADO MANUAL

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ÍNDICE

IND	ICE			3
1	APRES	SENTAÇÃO		4
2	LOCAL	LIZAÇÃO E ACESSO		4
3	CARA	CTERISTICAS GEOAMBIENTA	S E GEOLOGICA	S 5
	3.1.1	Geologia da Área		
	3.1.2	Geomorfologia		5
	3.1.3	Solos		6
	3.1.4	Recursos Hídricos		6
	3.1.5	Clima		6
4	SOND	AGENS EXECUTADAS		7
4	.1 Sor	ndagem à Trado Manual e Percu	ıssiva	7
4	.2 Me	todologia Utilizada		7
4	.3 Am	ostras		9
	4.3.1	Equipe Alocada		10
5	EQUIP	AMENTOS UTLIZADOS		10
6 CA	PAREC TEGORI	CER TÉCNICO E QUADI AS DE MATERIAIS		
7	CONSI	DERAÇÕES FINAIS		14
		MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA		
ANI	EXO II -	MEMORIAL FOTOGRÁFICO		2
ANI	EXO III -	- BOLETINS DE SONDAGEM		20
			1	Francisco Célio de A. A. Lima Eng. Givil - CRBA-CE: 14.153-D

Responsável Técnico

RELATÓRIO DE SONDAGEM |





APRESENTAÇÃO

O presente relatório apresenta os resultados das sondagens executadas no período de 25 a 27 de Abril de 2017, ao longo do projeto para construção do Sistema de Abastecimento de Água para o Sítio Araújo em Aurora-Ce.

Para que possa ter conhecimento dos valores reais de quais tipos de materiais serão necessários para escavação no referido projeto fez-se necessário a análise apresentada neste relatório. Sendo assim foi contratada a empresa GEOECOLOGIA, para os serviços de sondagem no qual pôde ser feito o estudo e classificação os materiais. Sendo assim poderá ser avaliada a execução da implantação da adutora.

Para a execução dos serviços de Sondagem foram obedecidas as normas referentes a tais serviços, como a NBR 6484, 9603 da ABNT e Normas da CAGECE, que preconizam a metodologia para a execução de Sondagens à percussão e Sondagem a Trado.

Está apresentada no presente Relatório, a planta com a localização dos furos de Sondagens, mapas de localização, planilha de base de produção de sondagem.

LOCALIZAÇÃO E ACESSO 2

O município de Aurora está localizado na mesorregião do sul cearense, microrregião de Barro, região Político-Administrativo do Cariri. Aproximadamente a 485 km da capital Fortaleza.

O município se estende por 889,9 km² e contava com 24 573 habitantes no último censo. A densidade demográfica é de 27,6 habitantes por km² no território do município. Vizinho dos municípios de Lavras da Mangabeira, Caririaçu e Barro, Aurora se situa a 20 CREACE: 14.153-D Sul-Leste de Lavras da Mangabeira a maior

RELATÓRIO DE SONDAGEM | APRESENTAÇÃO

onsävelT

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA



Situado a 259 metros de altitude, de Aurora tem as seguintes coordenadas geográficas: Latitude: 6° 56' 4" Sul, Longitude: 38° 57' 51" Oeste.

O acesso ao município, a partir de Fortaleza, pode ser feito pela BR-116 até próximo a cidade de Barro e a partir daí pela CE-288 até a sede municipal. Estradas estaduais, asfaltadas e/ou carroçáveis, interligam vilas, lugarejos, sítios e fazendas do município, com acesso durante todo o ano.

3 CARACTERISTICAS GEOAMBIENTAS E GEOLOGICAS

A caracterização da área onde será executado o Projeto de Construção do Sistema de Abastecimento de Água na localidade do Sítio Araújo em Aurora – CE.

3.1.1 Geologia da Área

O município de Aurora apresenta um quadro geológico onde predominam rochas do embasamento cristalino pré-cambriano, representadas por gnaisses e migmatitos diversos, xistos, fílitos, quartzitos e metacalcários, além de rochas plutônicas e metaplutônicas de composição predominantemente granítica. Ocorrem também coberturas aluvionares, de idade quaternária, formadas por areias, siltes, argilas e cascalhos, que se distribuem ao longo dos principais cursos d'água que drenam o município. São registrados na região solos litólicos, bruno não cálcico e, secundariamente, podzólicos, sobre os quais se estabelece a típica caatinga arbustiva densa do sertão, ocorrendo também porções onde ela se torna mais arbórea.

3.1.2 Geomorfologia

A região é composta principalmente por terrenos constituídos, predominantemente, por rochas metamórficas e em sua menor parte por áreas com predominância de rochas ígneas intrusivas. O município de Aurora apresenta um quadro geológico onde predominam rochas do embasamento cristalino pré-cambriano,

5

Francisco Célio de A. A. Liin. Eng. Civil - OREA-CE: 14.153-D

my

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SONDAGEM À TRADO MANUAL MM

representadas por gnaisses e migmatitos diversos, xistos, filitos, quartzitos e metacalcários, além de rochas plutônicas e metaplutônicas de composição predominantemente granítica. Ocorrem também coberturas aluvionares, de idade quaternária, formadas por areias, siltes, argilas e cascalhos, que se distribuem ao longo dos principais cursos d'água que drenam o município.

3.1.3 Solos

Situado ao lado leste da Chapada do Araripe, possui dois tipos principais de solo: latossolo e sedimentar. As principais elevações são as serras: Várzea Grande e Tarrafa e os serrotes: Brandão e Frade.

Formas suaves e pouco dissecadas compõem o relevo regional, fazendo parte da denominada Depressão Sertaneja, com altitudes próximas dos 300-400 metros. Nota-se, no limite oeste do território, a presença de maciços residuais, elevados acima dos 500 metros. São registrados na região solos litólicos, bruno não-cálcicos e, secundariamente, podzólicos.

3.1.4 Recursos Hídricos

As principais fontes de água de Aurora fazem parte da bacia do Rio Salgado, tendo como principais afluentes os riachos da Jitirana, Pau Branco, Tipi, dos Cavalos, do Juiz, Olho d'Água, Jenipapeiro e do Jenipapeiro de Cima (já divisa com o município de Missão Velha). Outra fonte de água é Açude da Cachoeira.

Já a bacia sedimentar se caracteriza por formar aquíferos, existem várias fontes de água espalhadas por toda a área da chapada.

3.1.5 Clima

Tropical quente semiárido com pluviometria média de 636,7 mm com chuvas concentradas de janeiro a abril.

ful

... 553 SONDAGEM A TRADO MANUAL

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

4 SONDAGENS EXECUTADAS

4.1 Sondagem à Trado Manual e Percussiva

A investigação geotécnica teve como objetivo principal efetuar inspeções no subsolo local, de forma a conhecer o tipo solo até a profundidade máxima de 1 metro. Foi executado ao todo 16 (dezesseis) furos de sondagens realizados ao longo do caminhamento e em locais previamente estabelecidos. Obedecendo a uma média de 500 m de intervalo entre as sondagens;

4.2 Metodologia Utilizada

As sondagens foram executadas segundo as normas da NBR 6484, da ABNT, que preconizam a metodologia para a execução de Sondagens à precursão, NBR 9603 – Sondagem a Trado, e a Norma Interna da CAGECE SPO-011, que trata de Estudos Geotécnicos.

NBR 6484, da ABNT, que preconizam a metodologia para a execução de Sondagens à precursão.

O procedimento consiste na perfuração e cravação dinâmica de um amostradorpadrão, a cada metro de solo, determinando o tipo de solo em suas respectivas profundidades, sua principal composição e características, além do índice de resistência à penetração a cada metro, a posição do nível do lençol freático (CAVALCANTE 2002).

O ensaio inicia-se com a sondagem do terreno a partir da superfície de instalação do equipamento que seria a cota da boca do furo perfurando-se o primeiro metro de solo com o trado concha ou cavadeira manual, recolhendo-se uma amostra desse primeiro metro. Do segundo metro de perfuração em diante, inicia-se o procedimento com o amostrador padrão fixado no conjunto de hastes do equipamento. Ergue-se um martelo de 65 kg a uma altura de 75 cm com auxilio de uma corda de sisal deixando-se o mesmo cair em queda livre sobre o amostrador padrão. Este procedimento é repetido ate que o amostrador penetre 45 cm no solo, a cada 15 cm conta-se o numero de golpes do martelo para atingir tal

RELATÓRIO DE SONDAGEM | SONDAGENS EXECUTADAS

Francisco Célio de A. A. Lima Eng. Civil - CREA-CE: 44.153-D Resconsável Técnico , pm

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA



profundidade anotando-se o valor obtido, o valor do (spt) é a soma do número de golpes necessários para cravar o amostrador nos últimos 30 cm no solo, coletando-se amostras do solo a cada metro de perfuração.

As principais informações obtidas com esse tipo de ensaio são:

- A identificação das diferentes camadas de solo que compõem o subsolo.
- A classificação tátil visual dos solos de cada camada.
- A existência ou não de Lençol freático e o nível inicial e após 24 horas.
- A capacidade de carga do solo em várias profundidades.

NBR 9603 - Sondagem à Trado.

Da execução da Norma NBR 9603, foram usadas hastes retilínea e datadas de roscas em bom estado acoplados em luvas, utilizando às etapas iniciais desta metodologia, onde se utiliza apenas o trado manual. Foram perfuradas as camadas de solo, coletando amostras e classificando-as em material de 1ª, 2ª e 3ª categoria. A 3ª categoria foi dividida em rocha sã e rocha branda.

A escavação deve ser iniciada com o trado cavadeira. O trado helicoidal deve ser utilizado somente quando a penetração pelo trado cavadeira já estiver impossibilitada.

A utilização da ponteira de aço também é necessária na identificação de camadas duras.

Por exemplo, na impossibilidade da penetração do trado helicoidal é importante verificar se o solo em questão é apenas uma camada de cascalho, matacão ou mesmo rocha. Para isto é feita uma tentativa de penetração com a ponteira de aço.

Em solos mais duros é possível utilizar um pouco de água para favorecer a penetração do trado helicoidal. Quando esta prática for adotada deve ser descrita no relatório e boletim de campo das amostras.

Francisco Célio de A. A. Lime Eng. Civil - CREA-GE: 14.153-D Responsável Técnico

RELATÓRIO DE SONDAGEM | SONDAGENS EXECUTADAS





SONDAGEM À TRADO MANUA

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

São adotados três critérios de parada para este tipo de sondagem:

- Ouando atingir a profundidade programada para a investigação;
- Em caso de desmoronamentos da parede do furo de forma sucessiva;
- Ouando o avanço do trado ou ponteira for inferior a 5 cm em 10 minutos

Norma Interna da CAGECE SPO-011, que trata de Estudos Geotécnicos.

As sondagens foram executadas conforme os procedimentos recomendados nas normas brasileiras da ABNT, pertinentes ao assunto e condições gerais estabelecidas pela Cagece.

- NBR 6497/83 Levantamento Geotécnico
- NBR 6502/80 Rochas e solo Terminologia
- NBR 9603/86 Sondagem à trado
- NBR 6484/80 Execução de sondagens de simples reconhecimento dos solos
- NBR 7250/82 Identificação e descrição de amostras de solo obtidas em sondagens de simples reconhecimento dos solos
- NBR 6490/85 Reconhecimento e amostragem para fins de caracterização de ocorrência de rochas

Da execução da Norma NBR 9603, foram usadas hastes retilínea e datadas de roscas em bom estado acoplados em luvas, utilizando às etapas iniciais desta metodologia, onde se utiliza apenas o trado manual. Foram perfuradas as camadas de solo, coletando amostras e classificando-as em material de 1ª, 2ª e 3ª categoria.

4.3 Amostras

As amostras foram classificadas de acordo com a descrição de solos obtidas em sondagens de simples reconhecimento. As mesmas foram encaminhadas para lo lescritório da Geoecologia para a análise e classificação.

> Francisco Célio de A.A. Lima Eng. Civil - CREA-CE 14.153-D Responsavel Technico



RELATÓRIO DE SONDAGEM | SONDAGENS EXECUTADAS

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA



4.3.1 Equipe Alocada

Para execução dos serviços foram utilizados dois tipos de mão de obra: A equipe de campo e equipe de escritório

Equipe de campo é composta por:

- 01 geólogo;
- 01 sondador/motorista;
- 02 auxiliares;

A equipe de apoio e confecção do relatório no escritório tem a seguinte composição:

01 geólogo;

01 desenhista;

5 EQUIPAMENTOS UTLIZADOS

Para execução dos serviços descritos neste relatório foram disponibilizados os seguintes equipamentos:

- 01 Carro com carroceria para transporte dos sondadores e amostras;
- 01 Carro tipo Strada Fiat, para transporte de apoio;

Para a Sondagem a Trado foram utilizados os seguintes equipamentos:

- 02 tipos de trado (o trado cavadeira ou o trado helicoidal.)
- Cruzetas, hastes e luvas de aço;
- Chaves de grifo;
- Medidor de nível de água;
- Metro ou trena;
- Recipientes para amostras;
- Etiquetas para amostras;
- Ponteira de aço com ponta em bisel de largura de 63 mm.


Francisco Célio de A. A. Linis. Eng. Civil - CREA-CE: 14.153-0 Responsável Técnico

Para a Sondagem a Percurssão foram utilizados os seguintes equipamentos:

- 01 Tripé com aproximadamente 4,50 metros de comprimentos.
- Amostrador de barrilete tipo Terzaghi & Peck, com diâmetro interno de 1 3/8"=34,90mm e diâmetro externo de 2" =50,80 mm, com comprimento mínimo da parte bipartida de 457,00mm.

10

/m





- Hastes de 1,00 metro para manobras e hastes de 2,00 metros para vencer as diversas camadas do solo. As hastes têm diamentros externos de 32,00mm e diâmetro interno de 25,00mm com peso de 3,24 Kg/metro linear.
- Revestimento com diâmetro interno de 2 ½"=63,50mm, indispensáveis para percursão se for o caso.
- Peso de 65 Kg para queda dinâmica de 75,00 cms que geram 477,50 joules.
- Trado conha para avanço do revestimento e retirada do solo a partir dos 45,00cms ensaiados de cada cota.

6 PARECER TÉCNICO E QUADRO COM IDENTIFICAÇÃO DAS CATEGORIAS DE MATERIAIS

Estamos apresentando no Quadro em anexo, as porcentagens de materiais de 1ª, 2ª, 3ª (branda), correspondendo este Quadro Resumo, apresentado abaixo, referente ao percurso de toda a ampliação do sistema de abastecimento de água contido no projeto.

Constata-se, observando o Quadro Resumo o volumes e as porcentagens de materiais de 1^a, 2^a, 3^a categoria, mencionados abaixo, dos materiais encontrados, com base nos resultados dos serviços executados no local do projeto.

	ESCAVAÇÕES DE	VALAS ADUTORA	DE AGUA BRUTA	1
--	---------------	---------------	---------------	---

EXTENSÃO

TOTAL(m) 562,37

DIAMETRO(mm) 75

CLASSIFICAÇÃO	EXTENSÃO (m)	ESPESSURA MEDIA(m)	DA VALA(m)	PROFUNDIDADE DA VALA(m)	PERCENTUAL	VOLUME (m³)
1ª CATEGORIA	174,73	0,25	0,4	0,8	31,07%	55,31
2ª CATEGORIA	285,40	0,41	0,4	0,8	50,75%	91,33
3º CATEGORIA BRANDA	102,24	0,15	0,4	0,8	18,18%	32,72
TOTAL	562,37				100,00%	179,96



Francisco Cello de A. A. Lima Francisco Cello de A. C.E. 14.153-D Eng. Civil CREA-CE. 14.153-D Resconsayel Tecnico

RELATÓRIO DE SONDAGEM | PARECER TÉCNICO E QUADRO COM IDENTIFICAÇÃO DAS CATEGORIAS DE MATERIAIS

pu



SONDAGEM À TRADO MANUAL MA DE

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ESCAVAÇÕES DE VALAS REDE DE DISTRIBUIDORA DE AGUA

EXTENSÃO

TOTAL(m) 5.341,74

DIAMETRO(mm) 50

CLASSIFICAÇÃO	EXTENSÃO (m)	ESPESSURA MEDIA(m)	LARGURA DA VALA(m)	PROFUNDIDADE DA VALA(m)	PERCENTUAL	VOLUME (m³)
1º CATEGORIA	1.659,68	0,25	0,4	0,80	31,07%	531,10
2º CATEGORIA	2.710,93	0,41	0,4	0,80	50,75%	867,50
3ª CATEGORIA BRANDA	971,13	0,15	0,4	0,80	18,18%	310,76
TOTAL	5.341,74				100%	1.709,36

ESCAVAÇÕES DE VALAS REDE DE DISTRIBUIDORA DE AGUA

EXTENSÃO

TOTAL(m) 3.308,80

DIAMETRO(mm) 75

CLASSIFICAÇÃO	EXTENSÃO (m)	ESPESSURA MEDIA(m)	DA VALA(m)	PROFUNDIDADE DA VALA(m)	PERCENTUAL	VOLUME (m³)
1ª CATEGORIA	1.028,04	0,25	0,4	0,80	31,07%	328,97
2ª CATEGORIA	1.679,22	0,41	0,4	0,80	50,75%	537,35
3ª CATEGORIA BRANDA	601,54	0,15	0,4	0,80	18,18%	192,49
TOTAL	3.308,80				100%	1.058,81

ESCAVACUES	DE VALAS K	EUE UE	DISTRIBUIDURA	DE AGUA

EXTENSÃO

TOTAL(m) 514,26

DIAMETRO(mm) 100

CLASSIFICAÇÃO	EXTENSÃO (m)	ESPESSURA MEDIA(m)	DA VALA(m)	PROFUNDIDADE DA VALA(m)	PERCENTUAL	VOLUME (m³)
1ª CATEGORIA	159,78	0,25	0,5	0,80	31,07%	63,91
2ª CATEGORIA	260,99	0,41	0,5	0,80	50,75%	104,40
3ª CATEGORIA BRANDA	93,49	0,15	0,5	0,80	18,185	37,40
TOTAL	514,26			0,70/	100%	205,71

RELATÓRIO DE SONDAGEM | PARECER TÉCNICO E QUADRO COM IDENTIFICAÇÃO DAS CATEGORIAS

DE MATERIAIS

Francisco Cello de X. A. Lima Eng. Civil - CREA-CE: 14.153-D Responsavel Técnico



fin

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA



Encontra-se sob nossa guarda, em nosso laboratório, as amostras (testemunhos) dos materiais coletados referentes as sondagens realizadas na localidade do Sítio Araújo em Aurora - CE.

A título de informação, registra-se aqui o fato de que, conforme a norma interna da Cagece SPO-011, é considerado como materiais de 1ª, 2ª e 3ª categoria para obras lineares:

Material de 1ª Categoria

Solo arenoso: agregação natural, constituído de material solto sem coesão, escavado com ferramentas manuais (pás, enxadas e enxadões), como pedregulhos, areias, siltes e argilas.

Solo lamacento: material lodoso de consistência mole, constituído de terra pantanosa, mistura de argila e água ou matéria orgânica em decomposição. Pode ser removido com pás.

Material de 2º Categoria

Solo de terra compacta: material coeso, constituído de argila rija, com ou sem ocorrência de matéria orgânica, pedregulhos, grãos minerais. Pode ser escavado com o auxílio de picaretas, por exemplo.

Solo de moledo ou cascalho: material que apresenta alguma resistência ao desagregamento, constituído de arenitos compactos, rocha em adiantado estado de decomposição, seixo rolado ou irregular, matacões, "pedras-bola" até 25 cm. Pode ser escavado com picaretas.

Material de 3ª Categoria

Solo de rocha branda: material com agregação natural de grãos minerais, apresentando grande resistência à escavação manual. Constituído de rocha alterada, "pedras-bola" com diâmetro acima de 25 cm e matações.

Eng. Civil - CREA-GE 14.153-C

Responsavel Tecnico

SONDAGEM À TRADO MANUAL

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Solo em rocha sã: materiais encontrados na natureza que só podem ser extraídos com emprego de perfuração e explosivos. Proveniente de rochas graníticas, gnaisse, sienito, grês ou calcários duros e rocha de dureza igual ou superior à do granito.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As sondagens realizadas tiveram como objetivo a classificação das camadas de solo e rochas até a profundidade de 0,80 metros, classificando em categorias (1ª, 2ª e 3ª), no trecho onde foi projetado o Sistema de Abastecimento de Água no Sitio Araújo no município de Aurora-Ce.

O material encontrado foi classificado de acordo com a Norma da CAGECE SPO - 011. Na sondagem realizada encontrou as seguintes porcentagem:

- 1ª categoria (31,07%)
- 2ª categoria (50,75%)

3ª categoria (18,18%) Rocha Branda

O solo em sua maioria areno-argiloso variando entre acinzentado e marrom, por vezes esbranquiçado e amarelado, compacto, granulometria média a grossa, com concentrações de quartzo, feldspato, mica e matéria orgânica, em algumas amostras foi possível identificar a provável presença de ferro e calcário, contendo bastantes saprólitos indicando uma excelente resistência a penetração.

Fortaleza, 26 de Maio de 2017

CARLOS JOSÉ CRAVEIRO MAIA Geólogo - CREA CÉ-060032435-4

> Célio de A. A. Lima Eng Civil CREA-CE 14.153-D

Responsavel Tecnico

RELATÓRIO DE SONDAGEM | CONSIDERAÇÕES FINAIS



INICIAL



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO -REGIȘTRO ANTES DO TÉRMINO DA OBRA/SERVIÇO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Nº CE20170193074

			INDIV
			185mg
1. Responsável Técnico			/3 E
CARLOS JOSE CRAVEIRO MAIA			
Título profissional: GEOLOGO			RNP: 060032435-4
Empresa contratada: C J CRAVEIR	O MAIA		Registro: 000040436-5
The Committee of the Co			\Sm. 1
2. Contratante Contratante: MUNICIPIO DE AURO	NO. IN	**************************************	CPF/CNPJ: 07.978.042/0001-40
AVENIDA ANTONIO RICARDO	NA .		Nº: 43
Complemento:		Bairro: CENTRO	13. 79.
Cidade: Aurora		UF: CE	CEP: 63360000
País: Brasil		01.02	021 / 0000000
Telefone: (85) 3252-5157	Email:		
Contrato: Não especificado	Celebrado em:		
Valor: R\$ 3.000,00		OA JURIDICA DE DIREITO PUB	BLICO
Ação Institucional: NENHUMA - NÃ	THE REPORT OF THE PROPERTY OF		
The second secon			
Proprietário: MUNICIPIO DE AURO			CPF/CNPJ: 07.978.042/0001-40
SITIO ARAUJO			Nº: S/N
Complemento:		Bairro: ZONA RURAL	
Cidade: Aurora		UF: CE	CEP: 63360000
Telefone: (85) 3252-5157	Email:	-	
Coordenadas Geográficas: Latitud			
Data de Início: 18/05/2017	Previsão de término: 23/06/	2017	
Finalidade: Outro			
4. Atividade Técnica			
A4 - ASSESSORIA, CONSULTORIA	OU ASSISTENCIA		Quantidade Unidade
2 - ESTUDO > RESOLUÇÃO 1	025 -> OBRAS E SERVIÇOS - G	EOLOGIA -> GEOLOGIA DE	30,00 d
FNGENHARIA F GEOTECNIA ->	#2194 - SONDAGEM		
Após a o	conclusão das atividades técnicas o p	profissional deverá proceder a bai	ixa desta ART
5. Observações			
Elaboração de relatório Geotécnico pa			Sítio Araújo em Aurora no estado do
Ceará.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
6 Declarações			
u			
7. Entidade de Classe			40
ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS	GEÓLOGOS DO CEARÁ (APGCE)		ANT
8. Assinaturas	1		CAHAL .
Declaro serem verdadeiras as informa	oches asima	CARLOS JOSE CR	AVERO MAIA - CPF: 765.380.443-87
Declary serem verdadenas as miorna	Harman On 11		
M(W/Z(x, x)) de $($	19900 de 2017		
Local	data	MUNICIPIO DE AL	JRORA - CNPJ: 07.978.042/0001-40
9. Informações	U		
* A ART é válida somente quando quit	tada mediante anrecentação do com	provente do pagamento ou confe	prância no cita do Area
			s originais do profissional e contratante.
Contente e considerada valida a AR	quanto estiver cadastrada no CRE	n, quitaua, possuir as assinaturas	s originals do profissional e contratante.
10. Valor			
Valor da ART: R\$ 81,53			
	Pago em: 18/05/2017	Nosso Número: 8211994311	
	Pago em: 18/05/2017	Nosso Número: 8211994311	
	Pago em: 18/05/2017	Nosso Número: 8211994311	do A A Lima
	Pago em: 18/05/2017	Nosso Número: 8211994311	Francisco Cero de A. A. Lima
	Pago em: 18/05/2017	Nosso Número: 8211994311	Francisco Célio de A. A. Lima Eng. Civil - CREA-CE: 14.153-D



PROJETO EXECUTIVO DA ADUTORA DE ALTO SANTO/CE SONDAGEM PÁ E PICARETA

ANEXO I - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DA OBRA.

A

Francisco Célio de A. A. Lima Eng. Civil - CREA-CE: 14.153-D Resconsavel Técnico

pm

RELATÓRIO DE SONDAGEM | ANEXO I - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DA OBRA

